



SUMINISTRO TALLER - DA1216 - ESTUCHECOMPLETO DE 216 PIEZAS

Herramientas de 1/2

14 vasos métricos hexagonales de: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, y 32mm

5 vasos métricos largos hexag. :16, 17, 18, 19 y 22mm; 3 vasos torx: e20, e22, y e24

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos; 2 barras de extensión de 125mm y 250mm

1 articulación universal; 1 adaptador 3/8 hembra-1/2 macho; 2 vasos de bujía de 16mm y 21mm

1 adaptador de cabezales; 2 cabezales para el mango destornillador: torx t70 y allen 14mm

7 llaves de allen: 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 y 5mm

12 llaves comb.: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm

Herramientas de 1/4

13 vasos métricos hexagonales de: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14mm

7 vasos métricos largos hexagonales de: 4,5, 6, 7, 8, 9 y 10mm; 5 vasos torx: e4, e5, e6, e7 y e8

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos; 1 articulación universal; 1 mango destornillador

2 barras de extensión de 50mm y 100mm; 1 mango corredizo; 1 adaptador de cabezales

30 cabezales para el mango destornillador; estrella: #0, #1, #2 // estrella doble: #0, #1 y #2

allen: 3, 4, 5 y 6mm // plano: 4, 5.5, 6.5 y 7mm; torx: t8, t9, t10, t15, t20, t25, t27 y t30

torx inviolable: t8, t9, t10, t15, t20, t25, t27 y t30; 44 cabezales de 1/4; allen: h2, h2.5, h3, h4, h5 y h6

torx: t5, t6 y t7; torx inviolable: t7; punta ribe: m5, m6, m7, m8 y m9

12 cantos: m5, m6 y m8; torx 5 cantos inviolable: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45

punta cuadrada inviolable: 0-1-2-3; punta tensor: 6-8-10; cuatri-punta: 4-6-8-10; mariposa: 1-2-3

tri-punta: 1-2-3-4; 1 destornillador imantado.

Herramientas de 3/8

10 vasos métricos hexag. de: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19mm

6 vasos métricos largos hex. de: 10, 11, 12, 13, 14 y 15mm; 6 vasos torx: e10, e11, e12, e14, e16 y e18

1 carraca de 72 dientes con expulsor de vasos; 1 articulación universal; 1 barras de extensión de 125mm

1 adaptador de cabezales; 1 vasos de bujía de 18mm; 30 cabezales (5/16mmx30mm)

allen: h7, h8, h10 y h12 // plano: 8, 10 y 12mm; estrella: #2, #3 y #4 // estrella doble: #2, #3 y #4

torx: t40, t45, t50, t55 y t60; torx inviolable: t40, t45, t50, t55 y t60; punta ribe: m10, m11, m12 y m13

12 cantos: m10 y m12; torx 5 cantos inviolable: 50; 1 adaptador para cabezales; 1 caja de plástico con cierres metálicos.