



CONTINENTAL - CT957WP1 - KIT DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA

Lista de piezas

CT957(SET)

Correa dentada

Estado de suministro: Normal | Número de unidades: 1

WP6004

Bomba de agua

Estado de suministro: En preparación | Número de unidades: 1

V55456

Polea tensora, correa dentada

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V55461

Polea tensora, correa dentada

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V55455

Polea inversión/guía, correa distribución

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V55458

Polea inversión/guía, correa distribución

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V41092

Tornillo

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V41098

Tornillo

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V41449

Tornillo

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

Criterios

2 correas

Número de dientes

130

Ancho [mm]

20,0

Nº de dientes 2

58

Ancho 2 [mm]

17,0

Rodillos incluidos

4

Peso [kg]

2,50

long. de embalaje [cm]

28


ancho de embalaje [cm]

17,5

h embalaje [cm]

24





ALT/ Gen	Generador
AC	Bomba de aire acondicionado
AUX	Árbol intermedio
BS	Árbol de compensación
CA	Árbol de levas
CS	Cigüeñal
FAN	Ventilador
GP	Rodillo guía
ID/ IDLER	Rodillo de inversión
IP/ INP	Bomba de inyección
OP/ OILP	Bomba de aceite
PS	Bomba de servo
TP	Rodillo tensor
WP	Bomba de agua