



CONTINENTAL - CT987WP2 - KIT DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA

Lista de piezas

CT987

Correa dentada

Estado de suministro: Normal | Número de unidades: 1

WP6002

Bomba de agua

Estado de suministro: En preparación | Número de unidades: 1

V55997

Polea tensora, correa dentada

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V55964

Polea inversión/guía, correa distribución

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V41137

Tornillo

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

Criterios

Número de dientes

141

Ancho [mm]

25,0

Peso [kg]

2,241

long. de embalaje [cm]


28

ancho de embalaje [cm]

17,5

h embalaje [cm]

24



ALT/ Gen	Generador
AC	Bomba de aire acondicionado
AUX	Árbol intermedio
BS	Árbol de compensación
CA	Árbol de levas
CS	Cigüeñal
FAN	Ventilador
GP	Rodillo guía
ID/ IDLER	Rodillo de inversión
IP/ INP	Bomba de inyección
OP/ OILP	Bomba de aceite
PS	Bomba de servo
TP	Rodillo tensor
WP	Bomba de agua