



## CONTINENTAL - CT1064WP2 - KIT DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA

Lista de piezas

CT1064

Correa dentada

Estado de suministro: Normal | Número de unidades: 1

WP6024

Bomba de agua

Estado de suministro: En preparación | Número de unidades: 1

V55605

Polea tensora, correa dentada

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V41178

Tornillo

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

Criterios

Número de dientes

133

Ancho [mm]

26,0

Peso [kg]

2,18

long. de embalaje [cm]

28


ancho de embalaje [cm]

17,5

h embalaje [cm]

24





|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| ALT/ Gen  | Generador                   |
| AC        | Bomba de aire acondicionado |
| AUX       | Árbol intermedio            |
| BS        | Árbol de compensación       |
| CA        | Árbol de levas              |
| CS        | Cigüeñal                    |
| FAN       | Ventilador                  |
| GP        | Rodillo guía                |
| ID/ IDLER | Rodillo de inversión        |
| IP/ INP   | Bomba de inyección          |
| OP/ OILP  | Bomba de aceite             |
| PS        | Bomba de servo              |
| TP        | Rodillo tensor              |
| WP        | Bomba de agua               |