



CONTINENTAL - CT1105WP2 - KIT DISTRIBUCION CON BOMBA DE AGUA

Lista de piezas

CT1105

Correa dentada

Estado de suministro: Normal | Número de unidades: 1

WP6069

Bomba de agua

Estado de suministro: En preparación | Número de unidades: 1

V56036

Polea tensora, correa dentada

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V55898

Polea inversión/guía, correa distribución

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V41138

Tornillo

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V41220

Tornillo

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V41102

Tornillo

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V31268

Tuerca

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

V71184

Arandela

Estado de suministro: no se ofrece por separado | Número de unidades: 1

Criterios

Número de dientes

199

Ancho [mm]

24,0

Peso [kg]

1,88

long. de embalaje [cm]

28


ancho de embalaje [cm]

17,5

h embalaje [cm]

24





ALT/ Gen	Generador
AC	Bomba de aire acondicionado
AUX	Árbol intermedio
BS	Árbol de compensación
CA	Árbol de levas
CS	Cigüeñal
FAN	Ventilador
GP	Rodillo guía
ID/ IDLER	Rodillo de inversión
IP/ INP	Bomba de inyección
OP/ OILP	Bomba de aceite
PS	Bomba de servo
TP	Rodillo tensor
WP	Bomba de agua