



DOLZ - KD027 - KIT + BOMBA RENAULT SERIE II 1.9 DCI

Lista de piezas

R234

Bomba de agua

Estado de suministro: Normal | Número de unidades: 1

05KD015

Correa dentada

Estado de suministro: Sólo se suministra según lista de piezas | Número de unidades: 1

06KD017

Polea tensora, correa dentada

Estado de suministro: Sólo se suministra según lista de piezas | Número de unidades: 1

Criterios

Número de dientes

133

Ancho [mm]


26.0

cant. correas

1

para artículo nr.

R234



Øp=54